

Таблица сравнения биметаллических термометров ЭКОМЕРА БТ

ЭКОМЕРА	МЕТЕР	РОСМА	ФИЗТЕХ	ЮМАС	БД	WIKA	БАГОРИЯ	Теплоконтроль
БТ-1-63, (накладной)	ТБ-63-1Н	БТ-30.010	-	ТБП63/ТР30-50	ТБ30.010	A46.11	-	Индикатор ИТБ-1
БТ-1-63, (осевой)	ТБ-1-63	БТ-31.211	ТБф-XXX d.63	ТБП63	ТБ-рос 63Т/ХХ; ТБ-рос 30.010	A43.10/20/30; A50.10/20	ТБП63	-
БТ-1-80, (осевой)	ТБ-1-080	БТ-41.211	ТБф-XXX d.80	-	ТБ-рос 80Т/ХХ;	A43.10/20/30; A50.10/20	ТБП80	ТБ-1 (80)
БТ-1-100, (осевой)	ТБ-1-100	БТ-51.211	ТБф-XXX d.100	ТБП100	ТБ-рос 100Т/ХХ	A43.10/20/30; A50.10/20	ТБП100	ТБ-1 (100)
БТ-1-100, (радиальный)	ТБ-100-2	БТ-52.211	ТБф-XXX d.100 (РШ)	ТБП100/ХХ/Р	ТБ-рос 100Р	R52.100	-	ТБ-2Р (100)
МД04-63 (осевой, радиальный)	-	-	-	-	-	-	-	-
МД04-80, (осевой)	ДМО2ИТ-ХХ-2	ТМТБ-31Т	МПТ ОШ	-	ТМТБ-БД-31Т	WP80	-	-
МД04-80, (радиальный)	ДМО2ИТ-ХХ-1	ТМТБ-31Р	МПТ РШ	-	ТМТБ-БД-31Р	WP80	-	-